

**FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE** - El 20 de junio de 2009, un engrasador/lubricador de equipo de 52 años de edad con 24 años de experiencia fue herido a muerte en una mina de sal subterránea. Él estaba limpiando el equipo cuando un gran derrumbamiento de techo ocurrió.



### **Las Mejores Prácticas**

- Cuando las condiciones de tierra crean un riesgo a personas, instale el apoyo de tierra eficaz antes de que otro trabajo sea permitido en el área afectada.
- Diseñe, instale, y mantenga un sistema de apoyo para controlar la tierra en lugares donde las personas trabajan o circulan.
- Examine y pruebe condiciones de tierra en áreas donde el trabajo debe ser realizado antes del comienzo de trabajo y tal como las condiciones de tierra lo necesiten durante el turno.
- Percátese de cualquier cambio de condiciones de tierra.
- Identifique y escame la tierra suelta de una ubicación que no expondrá a personas al material caedizo.

Esta es la duodécima fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 12 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la primera fatalidad por Derrumbamiento de Techo en 2009. Hubo 2 fatalidades por Derrumbamiento de Techo en el mismo período en 2008.