


**FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE** - El 6 de junio de 2009, un perforador de superficie de 57 años de edad con 27 años de experiencia fue herido a muerte en una mina de oro de superficie. La víctima perforaba en un hoyo, salió de la perforadora, y andaba en el área de perforación cuando él fue golpeado por un camión cuando este se echó en reversa. El camión estaba en el área para recoger bolsas de muestras de cortes de la perforación.



### Las Mejores Prácticas

- Antes de mover el equipo móvil, mire en la dirección de viaje, use todos los espejos, cámaras, y dispositivos de descubrimiento de proximidad instalados para asegurar que nadie este en el camino intencionado.
- Suene la bocina para advertir a personas del movimiento y espere para darles el tiempo de ponerse en una posición segura.
- Opere el equipo móvil a velocidad reducida en áreas de trabajo.
- No opere el equipo móvil en reversa por distancias largas cuando es posible viajar hacia adelante.
- Percátese de la posición de equipo móvil en su área de trabajo antes de salir de su equipo.
- Comuníquese con los operadores de equipo móvil y asegúrese que ellos reconozcan su presencia.
- Lleve puesto ropa de visibilidad alta al trabajar alrededor de equipo móvil.
- Adiestre a todos los mineros a reconocer riesgos del lugar de trabajo.

Esta es la décima fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 12 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la segunda fatalidad por Acarreo Motorizado en 2009. Hubo 3 fatalidades por Acarreo Motorizado en el mismo período en 2008.