

FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE - El 15 de septiembre de 2009, una conductora de entrega de 59 años de edad con 14 años de experiencia fue herida a muerte en una operación de grava y arena. Ella se estacionó afuera de la propiedad de la mina y caminó en el sitio para entregar un paquete. La víctima anduvo detrás de una cargadora de ruedas que la atropelló al moverse en reversa.



Las Mejores Prácticas

- Establezca una política de control de invitados que incluye rótulos que guíen a invitados a una posición segura.
- Adiestre a las personas de entrega a reconocer riesgos del lugar de trabajo a que ellos podrían estar expuestos cuando estén en la mina.
- Siempre asegúrese que los operadores de equipo lo vean antes de entrar en cualquier área donde el equipo móvil esta funcionando. De ser posible, haga el contacto de ojo con el operador de equipo. Al moverse a un área diferente, informe al operador de equipo antes de dejar el área.
- Antes de mover el equipo móvil, mire en dirección de movimiento, Antes de mover el equipo móvil, mire en la dirección de viaje, use todos los espejos, cámaras, y dispositivos de descubrimiento de proximidad instalados para asegurar que nadie este en el camino intencionado.
- Asegúrese que todas las personas estén alejadas antes de mover equipo. Suene la bocina para advertir a personas ocultas que usted está a punto de moverse y espere unos momentos para darles el tiempo para ponerse en una posición segura.
- Asegúrese que las alarmas de reserva en el equipo móvil sean mantenidas y funcionando.

Esta es la decimaquinta fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 16 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la cuarta fatalidad por Acarreo Motorizado en 2009. Hubo 3 fatalidades por Acarreo Motorizado en el mismo período en 2008.