

FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE - El 27 de septiembre de 2009, un camionero de 28 años de edad con 2 años de experiencia fue herido a muerte en una operación de cobre. Él operaba un camión de obras de 240 toneladas que se salió del camino y se subió en una berma, haciéndolo volcar y aterrizar sobre el camino de acarreo. La víctima, que no llevaba puesto un cinturón de seguridad, se cayó de la cabina del camión.



Las Mejores Prácticas

- Siempre lleve puesto un cinturón de seguridad al operar un camión de obras o equipo móvil.
- Monitoree a los empleados con regularidad para asegurar que los cinturones de seguridad sean llevados puestos al operar equipo móvil.
- Mantenga el control y permanezca alerta al operar equipo móvil.
- Realice una inspección previa a la operación para identificar y corregir cualquier defecto que pueda afectar la operación segura del equipo móvil auto propulsado.

Esta es la decimasexta fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 16 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la quinta fatalidad por Acarreo Motorizado en 2009. Hubo 3 fatalidades por Acarreo Motorizado en el mismo período en 2008.