

FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE - El 1 de mayo de 2009, un operador de draga de 59 años de edad con 3 años de experiencia fue herido a muerte en una operación de dragado. La víctima trataba de guiar a mano el cable de alambre en uno de dos tornos de colocación en la draga cuando se enredó en el.



Las Mejores Prácticas

- Realice una inspección completa previa a la operación del equipo que incluye la revisión de tornos y cables.
- Instale nuevos cables de torno para enrollar en la misma dirección que el cable viejo.
- Inspeccione los tornos para confirmar que el enrollado del cable sea apropiado.
- Asigne a dos personas para realizar tareas de mantenimiento en las dragas.
- Bloquee el equipo contra movimiento peligroso antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Identifique las válvulas de banco de palancas para indicar su dirección de movimiento.
- No lleve puesta ropa suelta cuando se trabaja cerca de partes de máquina móviles.

Esta es la octava fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 7 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la tercera fatalidad por Maquinaria en 2009. Hubo 2 fatalidades por Maquinaria en el mismo período en 2008.